

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-08-004

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106030-QB02

产品代码 V506

供货数量 1套

供货批号 R101

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年08月20日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年08月20日

填发单位公章:



填单日期: 2024.08.20

检验报告



整车名称	整车名称	图纸版本		车型	
整车型号	整车型号	A		V506-QB02	
检验项目	检验项目	外观	尺寸	材料	性能
检验日期	检验日期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

重庆万力汽车零部件（集团）有限公司



序号	检验项目	检验标准	检验结果	备注
17	外观			
18	尺寸	符合标准 请参照标准 GB 1589 和 GB 1588 的要求，对整车进行尺寸测量，测量结果应符合标准的要求。如有不符合的情况，应及时反馈给相关部门进行处理。	合格	
19	材料	符合标准 请参照标准 GB 1589 和 GB 1588 的要求，对整车材料进行检验，检验结果应符合标准的要求。如有不符合的情况，应及时反馈给相关部门进行处理。	合格	
20	性能	符合标准 请参照标准 GB 1589 和 GB 1588 的要求，对整车性能进行检验，检验结果应符合标准的要求。如有不符合的情况，应及时反馈给相关部门进行处理。	合格	
21	制动			
22	转向			
23	传动			
24	悬架			
25	车架			
26	制动总泵	符合标准	合格	
27	制动分泵	符合标准	合格	
28	制动软管	符合标准	合格	
29	制动蹄片	符合标准	合格	
30	制动盘	符合标准	合格	
31	制动油缸	符合标准	合格	
32	制动阀	符合标准	合格	
33	制动管路	符合标准	合格	
34	制动系统	符合标准	合格	
35	转向机	符合标准	合格	
36	转向拉杆	符合标准	合格	
37	转向横拉杆	符合标准	合格	
38	转向节	符合标准	合格	
39	转向机壳	符合标准	合格	
40	转向系统	符合标准	合格	
41	减震器			
42	减震器	F20-02-K90-11		供应商重庆万源物资
43	减震器	BEN P212 CIL-407L		供应商重庆万源物资

自检报告



第 1 页 共 2 页