

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 24-08-007

用户单位 吉林协展



产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106030-QB02

产品代码 V506

供货数量 1套

供货批号 RH01

质量部 结论	合格	检验员签章:  2024年08月20日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2024年08月20日

填发单位公章:



填单日期: 2024.08.20

自检报告

零件编号	零件名称	图纸版本	车型
1106010-QB02	燃油泵带油位传感器总成	A	V506-QB02
供应商代码	供应商名称	外观	尺寸
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		材料	性能
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

检查项目		标准值	7	结果	备注
1	外观检查				
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和进油法兰盖的表面应无异物、杂质、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格		合格
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格		合格
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格		合格
2	尺寸				合格
2.1	法兰盖外径	Φ152±1	152.04		合格
2.2	法兰盖内径	Φ129.5±0.5	129.62		合格
2.3	法兰盖厚度	15±0.5	15.07		合格
2.4	法兰盖厚度	3±0.2	3.02		合格
2.5	自由高度	350±10	349.00		合格
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06	9.507		合格
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.91		合格
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.11		合格
2.9	接插件长度	32.7±0.1	32.75		合格
2.10	接插件宽度	10±0.1	10.04		合格
2.11	进油引射管外径	Φ7.89±0.06	7.902		合格
2.12	进油引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.90		合格
2.13	法兰盖平面度	≤0.8	0.517		合格
2.14	加接管凸台外径	Φ10.98±0.15	10.91		合格
2.15	加接管外径	Φ7.89±0.06	7.905		合格
3	材料				
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告		
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告		

自检报告